



豐田汽車失控 原因不只腳踏墊?

2009/11/04 12:00 彭尚興 報導

地區：國外報導

北美豐田汽車公司在一個多月前，召回380多萬輛豐田TOYOTA和凌志LEXUS汽車回廠檢修，因為駕駛座的腳踏墊會卡住油門踏板，但問題似乎沒這麼簡單，美國公路安全機構發現，豐田汽車有持續加速、煞不住車的問題，可能出在電腦系統，甚至有人因此出車禍喪命。

今年八月，一名休假的加州公路警察開著全新的凌志轎車，載著家人出遊，可是車子卻在聖地牙哥附近的高速公路上發生了致命的故障，駕駛打手機向警察求救，但是一切都來不及了，這輛凌志轎車最後失控撞上另外一輛汽車、起火燃燒，造成四人死亡，美國豐田汽車公司後來表示，造成這起事故的原因，是因為駕駛座下面的腳踏墊太厚，以致卡住了油門踏板，因此宣布召回380萬輛豐田和凌志汽車，更換腳踏墊。

但有些車主並不認為事情有這麼簡單，麥連恩夫婦的豐田休旅車，今年九月在高速公路上海油門失控，時速飆到160公里，但他們的車上根本沒有腳踏墊。另一位瑪莉安娜的凌志轎車則是在高速公路上突然加速，撞上了前面的一輛卡車，並表示她的腳踏墊離油門踏板遠得很。美國政府的公路運輸安全署在進行過六次檢測後，發表聲明指出，部分豐田車款可能在設計上就有缺陷，才會造成持續加速、無法煞車而釀成意外，但確實的原因目前還不清楚，至於國內的豐田或凌志車主，如果也發現汽車在行進中會持續加速，請立刻和原廠聯繫，進行檢修。

中華電視股份有限公司www.cts.com.tw 版權所有 c 2009 CTS Inc. All Rights Reserved.
