

## 豐田汽車暴衝案 美運輸部繼續調查



更新日期:2009/11/04 10:35

關於豐田汽車暴衝案，豐田公司發布聲明說，原因是腳墊壓住了油門。可是美國運輸部今天說，案子有待繼續調查。(劉芳報導)

對於**豐田汽車暴衝案**，美國媒體報導指出，**前後發生了兩千多起，有十六個人死亡**，其中最慘重的一起發生在今年八月，一位加州警察駕著自己的**Lexus ES350**，車上有妻子、女兒、以及妻舅，突然汽車以時速一百六十公里高速向前衝，車上四人不幸全部罹難。事後，豐田公司召回三百八十萬輛汽車。這是美國歷史上最大的汽車召回事件。

經過兩個多月調查，豐田公司昨天宣布說，唯一的原因是腳墊壓住油門，使汽車高速前衝。所以，豐田公司昨天開始發函所有車主，建議他們把駕駛座下的腳墊拿走，而且也不要放置其他品牌的腳墊。但是美國運輸部今天說，案子沒有了結，有待繼續調查。

美國廣播公司(ABC)今天在美東時間的晚間新聞以頭條報導說，**事情不像豐田公司說得那麼簡單**，而且一些車禍倖存者也都不相信問題出在腳墊。ABC特別製作了個單元，告訴駕駛人，假如遇到汽車高速往前衝，應變的方法是把排檔打到空檔，煞車踩到底，等到車子停下來，關掉電門。